

CINTAS

CINTAS DE ALUMINIO



Modelo	Tamaño	Descripción	Mínimo	Caja master
QTA-250	2" x 50 yds.	Plana (50 Micron)	24	24
QTA-350	3" x 50 yds.	Plana (50 Micron)	24	24
QTK-250	2" x 50 yds.	Reforzada	24	24
QTK-350	3" x 50 yds.	Reforzada	16	16

CINTA PARA DUCTOS



Modelo	Tamaño	Descripción	Mínimo	Caja master
QTD-260	2" x 60 yds.	Gris	24	24
QTD-260N	2" x 60 yds.	Negra	24	24

CINTA CORCHO DE AISLAMIENTO



Modelo	Tamaño	Descripción	Mínimo	Caja master
QTI-30WH	1/8" t. x 2" w. x 30' l.	En bolsa	10	10
QTI-30	1/8" t. x 2" w. x 30' l.	En caja	10	10

CINTA DE ESPUMA DE GOMA




Modelo	Tamaño	Descripción	Mínimo	Caja master
QTF-230	1/8" t. x 2" w. x 30' l.	Autoadherible	12	12

CINTA PARA ELECTRICIDAD



Modelo	Tamaño	Descripción	Mínimo	Caja master
QTE-3420	3/4" x 20'	Negra	10	250

ESPUMA DE JUNTA DE PUERTA



Modelo	Descripción	Mínimo	Caja master
QGF-125	1" W x 1/2" H x 25' L Rollo	24	24
QGF-225	2" W x 1/2" H x 25' L Rollo	12	12
QGF-325	3" W x 1/2" H x 25' L Rollo	8	8

PLANCHAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO



Modelo	Descripción	Mínimo	Caja master
1234	3' x 4' x 1/2" (12 Hojas = 144 Pies cuadrados)	12	12
3434	3' x 4' x 3/4" (8 Hojas = 96 Pies cuadrados)	8	8

